



Arrivé bouleversante des VLANS dans mon Homelab !!!

Segmentation, Performance & Sécurité



Rapport de Tests

TEST DE COMMUNICATION :

Paquets envoyés depuis	Destinataire	Résultat
TEST COMMUNICATION		
SWITCH CISCO 2960 – 192.168.3.2	FORTINET HomeLab – 192.168.3.1	✓
<pre>SW-HOMELAB_THE0#ping 192.168.3.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms SW-HOMELAB_THE0#</pre>		
SWITCH CISCO 2960 – 192.168.3.2	SRV-PROXMOX – 192.168.3.112	✓
<pre>SW-HOMELAB_THE0#ping 192.168.3.112 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.112, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/205/1007 ms SW-HOMELAB_THE0#</pre>		
PCThéo – Accès VPN	SWITCH CISCO	✓
 <pre>C:\Windows\system32\cmd.exe Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\Theo>ping 192.168.3.2 Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.3.2 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.3.2 : octets=32 temps=4 ms TTL=254 Réponse de 192.168.3.2 : octets=32 temps=4 ms TTL=254 Réponse de 192.168.3.2 : octets=32 temps=10 ms TTL=254 Réponse de 192.168.3.2 : octets=32 temps=4 ms TTL=254 Statistiques Ping pour 192.168.3.2: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 5ms C:\Users\Theo></pre>		

TEST INTERFACE WEB :



Gestionnaire de périphérique de la gamme Catalyst 2960-C - SW-HOMELAB_THEO

Langue: Français

Session: Standard | Sécurisé

ActualiserImprimerSmartportsMise à jour du logicielLégendeAide

Temps utilisable: 2 heures, 42 minutes

Prochaine actualisation dans 29 secondes.

Affichage: État

Catalyst 2960-C Series LL

Pour de plus amples renseignements, déplacez le pointeur au-dessus des ports.

Contenu

Tableau de bord

Configurer

Smartports

Paramétrage des ports

Configurateur express

Redémarrer / Réinitialiser

Superviser

Tendances

État des ports

Statistiques des ports

Entretien

Telnet

Mise à jour du logiciel

Network Assistant

Active Advisor

Configurateur express

Paramètres du réseau

Interface de gestion (ID VLAN):1

Adresse IP:19216832

Passerelle par défaut:19216831

Mot de passe du commutateur:

Masque de sous-réseau:255.255.255.0

Confirmer le mot de passe du commutateur:

Paramètres optionnels

Nom d'hôte:SW-HOMELAB_THEO

Accès Telnet:

ActiverDésactiver

Mot de passe Telnet:

Confirmer le mot de passe Telnet:

SNMP:

ActiverDésactiver

Communauté de lecture SNMP:

Communauté d'écriture SNMP:

Personne-ressource du système:

Emplacement du système:

SoumettreAnnuler

PROJET PERSONNEL – Théo BRETON

RAPPORT DE TESTS : PROJET N°7 : CONFIGURATION DES VLANS SUR MON SWITCH 2960-C Serie LL

3